
內設置消防栓數量合計259支，平均每家周邊約設置6支，其中密度最高者可達15支，惟查仍有部分托嬰中心方圓150公尺內消防栓僅設置1支（圖1），消防水源相對較為匱乏；（2）截至109年底止，已通報自來水公司消防栓損壞而尚未完成修復者計90支，其中16支損壞已逾1年，追蹤管理機制有待強化；（3）依消防栓規格第9點規定，消防栓標誌規格由縣（市）政府參考消防署所訂原則定之，惟查該局尚未訂定基隆市消防栓標誌規格等情事，經函請研議加強設置及維修保養消防栓，以確保消防水源充足。據復：（1）經提報自來水公司增設地上式消防栓，已於110年4月完成設置；（2）將介接全國消防水源資訊系統及自來水管線修漏系統，以縮短通報時間，控管修復進度，強化消防栓損壞追蹤管理機制；（3）研議訂定「基隆市設置消防栓標誌應行注意事項」中。

圖1　部分托嬰中心周邊消防水源不足情形



資料來源：本室依據基隆市政府全球資訊網及政府資料開放平臺公告資料，於110年3月5日運用GIS地理資訊軟體自行分析整理。

3.為發揮整體救災統合效能，成立空拍機隊，惟部分遙控無人機間有閒置情形，且為大陸製，允宜研謀改善，以確保資通安全。

消防局為即時掌握災情狀況，發揮整體救災統合效能，於109年4月27日成立空拍機隊，截至109年底止，已購置遙控無人機8台，總金額合計73萬元。經查遙控無人機使用管理情形，核有：（1）109年度全年未參與救災或搜救任務者4台，有閒置情形；（2）行政院國家資通安全會報於109年12月25日第36次委員會議決議，公務機關不得採購及使用大陸廠牌資通訊產品，並應於110年底前完成汰換。截至110年3月底止，該局已有10台遙控無人機，其中9台為大陸產品等情，經函請研謀改善，以確保資通安全。據復：（1）研議將遙控無人機交由各分隊保管，並依勤務狀況派遣，以提升遙控無人機出勤率；（2）已研擬留用為訓練機、無償撥交志工團體，或依程序辦理報廢並拍賣等處理方案，將配合市政府交通處辦理後續作業。

4.以前年度行政罰鍰清理績效欠佳，允宜加強清理作業，提升清理成效。

消防局109年度依消防法相關規定裁處行政罰鍰案件計67件、金額137萬餘元，截至109