
祥市場、自強國中、自強國小等低衝擊開發示範工程，相關抽水機、雨水貯槽及配電盤等設備總計 380 萬餘元，未於工程完工後登載財產帳列管；(5)轄內透水保水設施抽查作業之抽查對象、頻率等查驗機制尚未建立，影響抽檢查作業執行；(6)未依新北市透水保水自治條例第 6 條規定訂定委託專業技術團體辦理審查及查驗收費標準，經函請加強雨水回收系統維護管理作業。據復：(1)已於 108 年 2 月完成優化迴路改善作業，竣工後回收系統運作正常；(2)已安裝逆止閥減少噪音，並將水錘效應改善措施併入後續工程辦理；(3)已完成地下貯水槽清淤，另需設置過濾系統則納入後續工程辦理；(4)已清查相關財產並列帳管理；(5)刻正研擬查驗機制及現地抽查作業等相關規範；(6)刻正訂定收費標準等相關事宜。

5.興建中港大排願景館，使民眾瞭解污染改善與整治工程相關知識，惟館內多數互動裝置損壞，及參觀人次有降低情形，亟待加速推動活化。

水利局為改善中港大排過去工業廢水排放、河廊生態、衛生不佳環境，及提供民眾優質生活空間，達到親水與防洪目標，自 97 年起辦理臺北縣中港大排污染改善暨河廊環境營造計畫(下稱整治工程)；又為使民眾瞭解整治工程運作及相關知識，將中港大排願景館(下稱願景館)納入整治工程中重要景觀建設，工程於 100 年 12 月竣工，結算金額 3,708 萬餘元。經查：(1)館內中港大排百科全書、河廊剖模模型、我家門前有小河、風動波興、時光川廊、時光隧道及電子留言板等教育展示互動裝置已損壞或低度使用，未發揮建置預期效益，且願景館規劃活化案自簽准日起至 107 年底止，已近 1 年未有執行進度，亟待儘速辦理；(2)願景館參觀人次由 103 年 3 萬 3,042 人次降至 107 年度 9,749 人次，特展活動場次亦由 12 場降為 4 場(圖 4)，亟待加強規劃及行銷，提升設施利用率；(3)坐落願景

圖 4　願景館參觀人次及辦理活動統計圖




資料來源：整理自水利局提供資料。

館前之親水步道，浮筒連接處脫落或不平整，又未於臨水附近明顯處設置警告或禁止危險行為等標語，安全設施設置未盡周妥；(4)願景館部分場地借用人未依規定辦理登記或繳交保證金，經函請研謀改善。據復：(1)願景館轉型為親子館之規劃，將俟周邊住宅人口陸續成型，確認設置效益後辦理，現階段以辦理策展、工作坊、走讀等宣導水利建設成果活動為主；(2)已規劃 108 年度常設展及特展內容，及新增陽光橋、龍窯橋、新月橋、星光橋及辰光橋精美燈箱片展出，另透過發布新聞稿、網路、FB等管道多元行銷願景館展覽活動，截至 108 年第 1 季止，參訪人數已達 6,917 人次，較 107 年度同期成長 4,843 人次，成長率為 333.51%；(3)浮筒橋固定柱損壞及繩索過低部分已修復改善；告示牌已加註警示標語；(4)刻正研修中港大排相關場地使用租金及保證金繳納規定。

6.興建八里文化公園及樹林河濱公園露營區，提供民眾休閒活動服務，惟規劃選址未考量周邊環境，導致營運未如預期，亟待研謀因應對策，提高使用效益。

高灘地工程管理處為打造新北市嶄新露營標的，提供民眾休閒活動服務，於 104 年 12 月及 106 年 11 月興建完成八里文化公園及樹林河濱公園等 2 處露營區，建設總經費 2,804 萬餘元，並於 105 年 3 月及 107 年 6 月起委託民間機構經營管理。經查八里露營區

圖 5　八里文化公園及樹林河濱公園露營區營運情形概況圖



資料來源：整理自高灘地工程管理處提供資料。